ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

СКРЕБОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СНЕГА С КРЫШИ


Руководство по эксплуатации
Арт: 39930

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия. Актуальную версию смотрите на сайте: **www.zubr.ru.**

Устройство

1. Полотно скребка
2. Планка жесткости
3. Удлинительные секции
4. Удлинительная секция с рукояткой




Комплектация	39930
Полотно скребка, зафиксированное на базовой секции	1 шт.
Фиксирующий болт с круглой головкой М5х50	1 шт.
Барашковая гайка М5	1 шт.
Удлинительные секции черенка 100 см	4 шт.
Удлинительная секция черенка 100 см с рукояткой	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Технические характеристики	39930
Материал рукоятки	алюминий
Материал ковша	алюминий
Конструктивная особенность	составной черенок
Вес	2.35 кг
Ширина скребка	590 мм

Сборка/разборка


1. Поверните скребок перпендикулярно трубе.

2. Сведите боковые распорки к трубе так, чтобы отверстия на распорках совмещались с отверстием в верхней части трубы.




3. Зафиксируйте распорки при помощи винта и барашковой гайки (барашковая гайка должна быть сверху трубы).

4. Затяните барашковую гайку.



5. Последовательно установите удлинительные секции. Нажав на кнопку супинатора, вставьте удлинитель зауженной стороной в трубу скребка, совместите кнопку супинатора с отверстием в трубе так, чтобы кнопка вошла в соединение с трубой. Аналогично стыкуются удлинительные секции между собой. Последним ставится удлинитель с ручкой. Используйте столько удлинительных секций, сколько вам необходимо для достижения нужной длины скребка.



Разборка изделия осуществляется в обратном порядке: нажав на кнопку супинатора, расстыковать удлинители, отсоединить боковые распорки, повернуть вдоль скребка трубу и уложить все в коробку для удобного и компактного хранения.

Рекомендации по использованию:

- Работайте только с земли. Составной черенок для этого и создан – не поднимайтесь на крышу, если это не крайняя необходимость. Лучше сделать несколько проходов с земли, чем рисковать падением.
- Огородите зону под очищаемой крышей и следите, чтобы в этом пространстве не находились люди, транспорт и любые ценные предметы.
- Наденьте защиту – каска, очки, нескользящая обувь и перчатки обязательны.
- Снимайте слоями — убирайте снег толщиной до 10 см, чтобы не перегружать скребок и не повредить кровлю.
- Двигайтесь от карниза вверх — на скатных крышах начинайте с нижнего края, постепенно продвигаясь к коньку.
- Не давите сильно — скребок жёсткий, чрезмерное усилие может поцарапать или повредить покрытие (особенно поликарбонат теплиц и мягкую черепицу).
- Не счищайте до основания — оставляйте тонкий слой (3–5 см) для защиты кровли от царапин.

ЗАО «ЗУБР ОВК» Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Материал: алюминий, сталь, резина, пластик. . Гарантия 6 месяцев. Срок службы 18 месяцев. Транспортировать и хранить инструмент в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла, не допускать воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Утилизировать в соответствии с материалом изделия. Обязательному подтверждению соответствия не подлежит. Изготовлено: ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36. Страна производства: Россия. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ЗАО "ЗУБР ОВК" 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36. U: 260871